



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO DO ESTADO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Nº 011/2022



Loja
Rua Chile, 50, Bloco B, Loja 02
Jardim Botânico
Porto Alegre / RS



DIVISÃO DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS – DIAVA
Fevereiro/2022



Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

LAUDO DE AVALIAÇÃO 011/2022

FICHA RESUMO

Objeto

Loja de matrícula nº 123.360 e GPE nº 25844

Objetivo

Determinação do valor de mercado

Finalidade

Instruir processo **PROA Nº 18/2400-0003833-4**

Localização

Rua Chile, 50, Bloco B, Loja 02

Jardim Botânico – Porto Alegre/RS

Área avalianda

50,30 m²

Proprietário

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Resultados da avaliação

Valor de mercado do imóvel R\$ 72.750,40

Avaliadores

Arquiteto Urbanista Ricardo Salerno Wilkens

Engenheiro Civil Cáudio Beust Amador

Porto Alegre/RS, fevereiro de 2022





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

Sumário

1. SOLICITANTE.....	4
2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO.....	4
3. FINALIDADE.....	4
4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES.....	4
5. PROPRIETÁRIO.....	4
6. ENDEREÇO.....	4
7. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO.....	5
8. DIAGNÓSTICO DE MERCADO.....	7
9. METODOLOGIA.....	7
10. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO.....	7
11. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS.....	8
12. CONCLUSÃO.....	9
13. RESPONSÁVEIS PELO LAUDO.....	9
14. ANEXOS.....	10





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

1. SOLICITANTE

ATIVOS/DEAPE/SPE/SEPLAG

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

Determinação do **valor de mercado** do imóvel.

3. FINALIDADE

Instruir processo **PROA nº 18/2400-0003833-4** - alienação.

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Este laudo se fundamenta no que estabelecem as normas técnicas da **ABNT**, Avaliação de Bens, registradas no **INMETRO** como **NBR 14653 – Parte 1** (Procedimentos Gerais) e **Parte 2** (Imóveis Urbanos), e baseia-se:

- na **Certidão de Matrícula nº 123.360**, referência livro 2, à fls 1, datada de 11/02/2021, obtida junto ao Ofício de Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Porto Alegre/RS.

- na ficha cadastral **GPE nº 25.844**;

- em informações constatadas "*in loco*" quando da vistoria ao imóvel, realizada no dia **20/01/2022**;

- em informações obtidas junto a agentes do mercado imobiliário local (vendedores, compradores, intermediários, etc.).

- No Laudo de Avaliação nº 097/2020.

Não foram efetuadas investigações quanto à correção dos documentos analisados.

Investigações envolvendo aspectos legais não fizeram parte do presente trabalho.

Não fez parte do escopo do trabalho o levantamento de áreas e de confrontações através de instrumentos de medição. Eventuais divergências, se significativas, alteram os resultados deste trabalho.

Na presente análise considerou-se que toda a documentação pertinente encontrava-se correta e devidamente regularizada, e que o imóvel objeto estaria **livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames**.

As informações obtidas durante a pesquisa de mercado foram tomadas como de boa fé.

Não estão contemplados neste estudo máquinas e/ou equipamentos.

Na ocasião da vistoria observou-se que a entrada principal do imóvel é pela Rua Alcebiades Caetano da Silva, 115.

Considerando a sua finalidade, esta avaliação tem prazo de validade limitado a dois anos a partir de sua lavratura, conforme determinado pela Lei Nº15.764 de 09 de dezembro de 2021.

5. PROPRIETÁRIO

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul


6. ENDEREÇO

Rua Chile, 50, Bloco B, Loja 02
Jardim Botânico – Porto Alegre/RS





7. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO



Latitude: 30°05'37,1" S

Fonte: Google Earth (2022)

Longitude: 51°19'01,1" O

Identificação			
123.	MATRI	LIVRO N.º 2 — REGISTRO GERAL	FLS. MATRICULA
		PORTO ALEGRE, 30 de agosto de 2006	1 123.360
<p>PROPRIETÁRIO: Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, - com sede n/capital, inscrito no CGC nº 92.829.100/001.</p> <p>Procedência: 3-CU fls. 30 n.ºs. 100.945 e 100.947 de 7-8-70 e 3-AH fls.71 n.º 40.947 de 4-3-52.</p> <p>QUARTEIRÃO: Av. Ipiranga, ruas Chile, Valparaíso e Buenos Aires, no BAIRO JARDIM BOTANICO.</p> <p>Um terreno medindo 174m00 de frente à Avenida Ipiranga, lado par, de forma irregular, por 74m70 de extensão da frente ao fundo, pelo lado que limita com a rua Chile, pelo outro lado, a divisa é irregular, formada por três linhas retas, a saber: a primeira partindo do alinhamento da Avenida Ipiranga, mede 30m00; a segunda formando ângulo com a primeira, no sentido de estreitar o terreno, mede 1m25 e, a terceira levemente oblíqua, no sentido de alargar o terreno, mede 37m00. A divisa dos fundos on de mede 172m00 entesta com o antigo leito do Arroio Dilúvio. Sobre dito terreno existe o EDIFÍCIO LUIZ EMANUEL DOMINGUES, do qual faz parte, a loja nº 02, Bloco B, sob nº 50 da rua Chile, entrada D, com a área útil de 50mq30, área global de 50mq30, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,33100% nas coisas de uso comum e no terreno, localizada no térreo, a segunda à direita de quem entra.</p>			





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

Características da região e entorno	
Atividade predominante: Mista	
Padrão construtivo do entorno: Normal	
Zoneamento: Bairro	
Tráfego de pedestres: Baixo	
Tráfego de veículos: Baixo	
Pavimentação do logradouro: Pedra regular	
Pavimentação do passeio: Pedra grês	
Infraestrutura: <input checked="" type="checkbox"/> Acessibilidade, <input checked="" type="checkbox"/> Água potável, <input checked="" type="checkbox"/> Energia elétrica, <input checked="" type="checkbox"/> Esgoto pluvial, <input checked="" type="checkbox"/> Esgoto sanitário, <input type="checkbox"/> Gás canalizado, <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação pública, <input checked="" type="checkbox"/> Logradouro, <input checked="" type="checkbox"/> Meio fio/sarjetas, <input checked="" type="checkbox"/> Passeio público, <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentação, <input type="checkbox"/> Sem infraestrutura, <input checked="" type="checkbox"/> Telefone	
Serviços públicos: <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de lixo, <input checked="" type="checkbox"/> Comércio, <input checked="" type="checkbox"/> Correios, <input checked="" type="checkbox"/> Educação, <input checked="" type="checkbox"/> Lazer, <input checked="" type="checkbox"/> Rede bancária, <input checked="" type="checkbox"/> Saúde, <input checked="" type="checkbox"/> Segurança, <input type="checkbox"/> Sem serviços públicos, <input checked="" type="checkbox"/> Transporte coletivo	
Influências valorizantes: <input type="checkbox"/> Clubes, <input checked="" type="checkbox"/> Comércio, <input checked="" type="checkbox"/> Empreendimentos, <input checked="" type="checkbox"/> Escolas, <input type="checkbox"/> Estações, <input checked="" type="checkbox"/> Hospital, <input checked="" type="checkbox"/> Mercados e ou supermercados, <input type="checkbox"/> Orla/praias/lagos, <input checked="" type="checkbox"/> Parques/praças, <input checked="" type="checkbox"/> Posto policial, <input type="checkbox"/> Posto saúde, <input type="checkbox"/> Sem influências valorizantes, <input checked="" type="checkbox"/> Shopping, <input checked="" type="checkbox"/> Universidades/faculdades, <input type="checkbox"/> Zona incorporação	
Influências desvalorizantes: <input type="checkbox"/> Aeroporto, <input type="checkbox"/> Área inundável, <input type="checkbox"/> Aterro sanitário, <input type="checkbox"/> Estação tratamento esgoto, <input type="checkbox"/> Indústria, <input type="checkbox"/> Presídio, <input checked="" type="checkbox"/> Sem influências desvalorizantes, <input type="checkbox"/> Sub-habitação, <input type="checkbox"/> Unidades carentes	
Características do imóvel	
Formato do terreno: Irregular	
Situação de quadra: Esquina	
Cota: No nível	
Vegetação: Sem vegetação	
Uso do solo: Mista	
Acesso: Bom	
Topografia: Plano	
Tipo de cercamento: <input type="checkbox"/> Arame, <input checked="" type="checkbox"/> Gradil, <input type="checkbox"/> Muro, <input type="checkbox"/> Sem cercamento, <input type="checkbox"/> Tela	
Superfície: <input type="checkbox"/> Alagadiça, <input type="checkbox"/> Arenoso, <input type="checkbox"/> Argiloso, <input type="checkbox"/> Com aterro, <input type="checkbox"/> Com entulhos, <input type="checkbox"/> Pantanosa, <input checked="" type="checkbox"/> Seca	
Medidas do terreno e confrontações*:	
Medida da frente do terreno: 174,00 m	Confrontação da frente: Sul
Medida lateral 1 do terreno: 74,70 m	Confrontação da lateral 1: Leste
Medida lateral 2 do terreno: 30,00 + 1,25 + 37,00 m	Confrontação da lateral 2: Oeste
Medida dos fundos do terreno: 172,00 m	Confrontação dos fundos: Norte

*Conforme matrícula.


Condição de ocupação*	
<input type="checkbox"/> Ocupado	<input checked="" type="checkbox"/> Desocupado

*Conforme verificado na data de vistoria.





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

Matrícula 123.360 e GPE nº 25844		Idade aparente: 30	Área avaliada: 50,30 m²	Nº de Pav: 1	
		Padrão	Conservação	Tipologia	
		<input type="checkbox"/> Rústico	<input type="checkbox"/> Novo	<input type="checkbox"/> Apartamento	
		<input type="checkbox"/> Proletário	<input type="checkbox"/> Entre novo e regular	<input type="checkbox"/> Box	
		<input type="checkbox"/> Econômico	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Casa	
		<input checked="" type="checkbox"/> Simples	<input type="checkbox"/> Entre regular e reparos simples	<input type="checkbox"/> Galpão	
		<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Reparos simples	<input checked="" type="checkbox"/> Loja	
		<input type="checkbox"/> Superior	<input type="checkbox"/> Entre reparos simples e importantes	<input type="checkbox"/> Pavimento	
		<input type="checkbox"/> Fino	<input checked="" type="checkbox"/> Reparos importantes	<input type="checkbox"/> Prédio	
		<input type="checkbox"/> Luxo	<input type="checkbox"/> Entre reparos importantes e s/ valor	<input type="checkbox"/> Terreno	
		<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Sem valor	<input type="checkbox"/> Outros	
Material utilizado					
Piso	Forro	Telhado	Esquadrias	Rev. Fachadas	Estrutura
<input type="checkbox"/> Taco de Madeira	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Cerâmica	<input type="checkbox"/> Alumínio	<input checked="" type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Portante
<input type="checkbox"/> Lajota	<input type="checkbox"/> Laje	<input type="checkbox"/> Fibro cim. ondulado	<input checked="" type="checkbox"/> Ferro	<input type="checkbox"/> Tijolo à vista	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto
<input type="checkbox"/> Cerâmica	<input type="checkbox"/> Gesso	<input type="checkbox"/> Fibro cim. estrutural	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Fulget	<input type="checkbox"/> Madeira
<input type="checkbox"/> Basalto	<input type="checkbox"/> Pvc	<input type="checkbox"/> Alumínio	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> Cerâmica	<input type="checkbox"/> Metálica
<input checked="" type="checkbox"/> Granitina	<input type="checkbox"/> Placas acústicas	<input type="checkbox"/> Galvanizado	<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> N. Identificada
<input type="checkbox"/> Vinílico	<input checked="" type="checkbox"/> S/ forro	<input checked="" type="checkbox"/> Laje		<input type="checkbox"/> Vidro	
<input type="checkbox"/> Carpete	<input type="checkbox"/> Aglomerado	<input type="checkbox"/> Capim		<input type="checkbox"/> Pedra	
<input type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Telhado aparente	<input type="checkbox"/> Telha de zinco		<input type="checkbox"/> Reboco chapiscado	
<input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Outros	

8. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

- desempenho do mercado desaquecido normal aquecido
- número de ofertas baixo médio alto
- liquidez baixa média alta
- absorção pelo mercado demorada normal rápida

9. METODOLOGIA

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO: identifica o valor do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra.

- Tratamento dos dados:

(x) metodologia científica – inferência estatística: 32/30 dados utilizados

() metodologia clássica – fatores de homogeneização

10. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

- Método comparativo direto de dados de mercado Grau I Grau II Grau III
- Grau de Fundamentação
- Pontuação obtida: 14
- Grau de Precisão (MCDDM) Grau I Grau II Grau III





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

11. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS

11.1 EQUAÇÃO DE REGRESSÃO

Unitário = $1 / (0,00032699267 + 5,2468617e-07 * \text{Área Privativa} - 7,1620912e-05 * \text{Padrão} + 4,7189915e-06 * \text{Conservação} + 5,246806e-06 * \text{Data})$

11.2 DADOS DO IMÓVEL AVALIADO

Variáveis do modelo de cálculo	Parâmetros do imóvel
Área Privativa (m²)	50,30
Padrão (1=normal baixo, 2= normal, 3= normal/alto)	1,00
Conservação (segundo Ross-Heidecke)	52,60
Data (FEV/2022)	11,00

11.3 RESULTADOS

Resultados da **moda** para 80% de confiança.

	Intervalo de Confiança	Unitário (R\$/m²)	Total
Mínimo	-11,11%	1.512,43	R\$ 76.075,23
Calculado	-	1.701,56	R\$ 85.588,47
Máximo	14,29%	1.944,74	R\$ 97.820,42

Resultados para o Campo de Arbítrio (+/-15%)

	Amplitude	Unitário (R\$/m²)	Total
Mínimo	-15%	1.446,33	R\$ 72.750,40
Calculado	---	1.701,56	R\$ 85.588,47
Máximo	+15%	1.956,79	R\$ 98.426,54
Valor calculado: R\$ 85.588,47			





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

12. CONCLUSÃO

Considerando que o presente imóvel encontra-se dentro de um condomínio, dificultando a livre circulação e acesso de pessoas para uma atividade comercial plena, optamos por utilizar o campo de arbítrio mínimo, pois não se encontra tais características nos amostrais pesquisados.

Fundamentados nos elementos e condições consignados no presente Laudo de Avaliação, atribuímos ao imóvel em estudo o seguinte valor de mercado:

VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL

R\$ 72.750,40

(setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

data de referência da avaliação fevereiro/2022

13. RESPONSÁVEIS PELO LAUDO

CLAUDIO BEUST AMADOR

Engenheiro Civil – CREA(RS) 239933

Analista Engenheiro DIAVA/DEAPE

ID 2911809/03

RICARDO SALERNO WILKENS

Arquiteto Urbanista – CAU(RS) A8286-4

Analista Arquiteto - DIAVA/DEAPE

ID 4705157/01

LEANDRO PEIXOTO MAIA

Chefe de Divisão

Engenheiro Civil – CREA(RS) 82.744

Analista Engenheiro DIAVA/DEAPE

ID 4506073/01

Porto Alegre, fevereiro de 2022





14. ANEXOS

14.1 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SEPLAG

14.2 DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE PORTO ALEGRE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA
Bel. Regina de Fátima Marques Fernandes
Registradora

Página 01

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que a imagem digitalizada foi extraída nos termos do Art. 19, § 1º da Lei 6.015/73 e corresponde à reprodução autêntica da ficha a que se refere:


123.360 MATRÍCULA	REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2.ª ZONA — P. ALEGRE		FLS.	MATRÍCULA
	LIVRO N.º 2 — REGISTRO GERAL			
PORTO ALEGRE, 30 de agosto de 2006				
<p>PROPRIETÁRIO: Instituto de Previdência do Estado de Rio Grande do Sul, - com sede n/capital, inscrita no CGC nº 92.829.100/001. Procedência: 3-CU fls. 30 nºs. 100.945 e 100.947 de 7-8-70 e 3-AH fls. 71 nº 40.947 de 4-3-52. QUARTÉIRIO: Av. Ipiranga, ruas Chile, Valparaíso e Buenos Aires, no BARRIO JARDIM BOTANICO. Um terreno medindo 174m00 de frente à Avenida Ipiranga, lado par, de forma irregular, por 74m70 de extensão da frente ao fundo, pelo lado que limita com a rua Chile, pelo outro lado, a divisa é irregular, formada por três linhas retas, a saber: a primeira partindo do alinhamento da Avenida Ipiranga, mede 30m00; a segunda formando ângulo com a primeira, no sentido de estreitar o terreno, mede 1m25 e, a terceira levemente oblíqua, no sentido de alargar o terreno, mede 37m00. A divisa dos fundos onde mede 172m00 entesta com o antigo leito de Arroio Dilúvio. Sobre dito terreno existe o EDIFÍCIO LUIZ EMANUEL DOMINGUES, de qual faz parte, a loja nº 02, Bloco B, sob nº 50 da rua Chile, entrada D, com a área útil de 50mq30, área global de 50mq30, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,33100% nas coisas de uso comum e no terreno, localizada no térreo, a segunda à direita de quem entra. EMOLS: 0,50 URE, equivalente a R\$ 8,40 nesta data. Escrev. <i>Regina de Fátima Marques Fernandes</i></p>				

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE.

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2021.

Certidão Assinada Digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por GUILHERME FERNANDES ELY - Escrevente Autorizado



A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS <http://go.tjrs.juc.br/celodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta 088242 63 2021 81441280 65

Emolumentos Nihil São: 0470.02.200008.35397 (issuato); Total: Nihil 09:43:51

Rua Sigheira Campos, 1163, Sala 301 - Tel. (51) 3013-4660 - www.rtsengardiazonapoa.com





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SEPLAG



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE PORTO ALEGRE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA
Rua Siqueira Campos, 1163 - 3º andar - CEP 90.010-001 - Tel.(51) 3013-4660
www.risegundazonapoa.com
Bel. Regina de Fátima Marques Fernandes
Registradora

C E R T I D ã O

CERTIFICO que, à margem das transcrições n°s 100.945 e 100.947, na folha 30 do livro 3-CU, e 40.947, na folha 71 do livro 3-AH, e por transporte à folha 3 do livro 3-DF, consta a instituição de condomínio do edifício Luiz Emanuel Domingues, situado na rua Chile, sob os n°s 20, 30, 40 e 50, e os n°s 4692, 4740, 4760 e 4776 pela avenida Ipiranga, do qual faz parte a unidade solicitada do teor seguinte: -----

Imóvel: A loja n° 2 do edifício Luiz Emanuel Domingues, situada na rua Chile n° 50, bloco B, entrada D, localizada no andar térreo, a 2ª à direita de quem entra, com a área útil de 50,30m² e área total de 50,30m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,33100% do condomínio e do terreno, que mede 174,00m de frente à avenida Ipiranga, lado par, de forma irregular, por 74,70m da frente ao fundo, pelo lado que limita com a rua Chile; pelo outro lado a divisa é irregular, formada por três linhas retas, a saber: a primeira partindo do alinhamento da avenida Ipiranga, mede 30,00m; a segunda formando ângulo com a primeira no sentido de estreitar o terreno, mede 1,25m e, a terceira levemente oblíqua no sentido de alargar o terreno, mede 37,00m; a divisa dos fundos, onde mede 172,00m entesta com o antigo leito do Arroio Dilúvio. -----

Proprietário(s): Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. -----

Forma do título e data: Requerimento de individualização datado de 26/10/1971. -----

AVERBAÇÕES: 1) Convenção de condomínio: Convenção de Condomínio do Edifício Luiz Emanuel Domingues, registrada sob n° 5 do livro 3 de Registro Auxiliar. Em 16/01/1976. 2) Encerramento: Imóvel transferido para a matrícula n° 123.360 do livro 2 de Registro Geral desta Serventia. Em 30/08/2006. -----

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2018.


Guilherme Fernandes Ely
Escrivente Autorizado

Emolumentos: Nihil Selo: 0470.01.1800009.34875 (isento) : Total: Nihil 13:49:30





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO
FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 25844

DADOS GERAIS					
Número do Cadastro:	25844	Classificação:	PRÓPRIO		
Nome de Referência do Imóvel:		Nome de Referência das			
Classificação do Bem Público:	DOMINIAL	Unidade Acolada:			
Tipo do Imóvel:	LOJA COMERCIAL	Situação de Destinação:	NAO DESTINADO		
Situação de Regularização:	EM REGULARIZAÇÃO	Índice de Destinação (%):	0,000000		
Descrição:	Legislação: Lei Estadual nº 14.954/2016, Lei Estadual nº 15.242/2018 e Lei Estadual nº 15.144/2018; Resolução				
Em Alienação:	Sim	Nº Incorporação PROA/SPI:	18/2400-0005779-7		
Lei Autorizativa de Alienação:	15754	Nº Alienação PROA/SPI:	18/2400-0003833-4		
Data Lei Autorizativa Alienação:	15/12/2021	NIRF:			
Nº Tombo antigo do imóvel:		CCIR:			
Uso Irregular:		CAR:			
Tombo do Patr. Histórico:	Não	VALOR DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			
Nº Inscrição Municipal:	2721236	Tipo de Valor	Esfera Competente	Legislação	Número/Ano
BAIXA IMÓVEL					
Motivo da Baixa:		Data da Baixa:			
Nº Processo de Baixa SPI:		Nº Processo de Baixa PROA:			
Informações Adicionais Baixa:					
PROCESSOS					
Data Consulta	Nº Processo	Data Abertura	Assunto	Tipo Assunto	Situação
11/02/2021	18240000038334	11/02/2021	Alienar Bens		Ativo
11/02/2021	19130000001882	11/02/2021	Programação		Arquivad
11/02/2021	20130000003899	11/02/2021	Programação		Arquivad
18/05/2021	21130000000933	18/05/2021	Programação		Ativo
24/05/2021	21130000020098	22/03/2021	Programação		Ativo
25/05/2021	20130000090150	22/12/2020	Programação		Ativo
LOCALIZAÇÃO					
Zona:	Urbana				
Unidade da Federação:	Rio Grande do Sul				
Município:	PORTO ALEGRE				
Bairro/Distrito:	JD BOTANICO				
Logradouro/Localidade:	RUA CHILE				
Numero/Lote:	50				
Quadra:					
Complemento:	LOJA 02-BLOCO B				
CEP:					
Ponto Referencial:	Endereço de correspondência - Rua Alceblades C Silva, 115 Edifício Luiz Emanuel Domingues - Arquivo - IPERGG Imóvel desocupado				
GEORREFERÊNCIA					
DATUM:	Coordenadas Geodésicas do Maroó				
Fuso:	Latitude grau:				
Meridiano Central:	Latitude minuto:				
	Latitude segundo:				
Coordenadas Planas UTM do Maroó	Longitude grau:				
Altitude ortométrica:	Longitude minuto:				
Este:	Longitude segundo:				
Norte:					

05/01/2022

pag. 1 de 4





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO
FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 25844

PROPRIEDADE

Situação regularização Estado: EM REGULARIZACAO
 Tipo de Registro: Matrícula
 Número do Registro: 123350
 Livro: 2RG
 Folha: 01
 Cartório: RI DE PORTO ALEGRE
 Comarca: PORTO ALEGRE
 Data do Registro: 30/08/2006
 Forma de Incorporação: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 Valor de Incorporação: R\$ 1,00
 Propriedade / Posse:
 Data registro patrimônio União:
 Certidão autorizativa transf.:

TERRENO

Matriculada

Área Total (m ²):	12.997,80
Frente (m):	174,00
Área com fração (m ²):	43,0227
Fração Ideal (m ²):	0,003310
Profundidade Equivalente (m):	
Área Disponível (m ²):	12.997,80

Situação terra rural:

TERRENO REGISTRADO

Frente/Lateral	Confrontação da Frente/Lateral	Confrontante
174,00		

TERRENO VISTORIA

Informações complementares

Vegetação:
 Uso do solo:
 Situação de quadra

Levantada (Vistoria)

Área Total (m²):
 Frente (m):

CONFRONTANTES VISTORIA

Leste:
 Oeste:
 Norte:
 Sul:

EDIFICAÇÕES/BENFEITARIAS

05/01/2022

pag. 2 de 4





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO
FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 25844

Espécie	Data baixa	Nome referênci	Área útil (m²)	Área total (m²)	Averbação	Nº pavimentos	Área disponi
LOJA			50,30	50,30		0	50,30

VISTORIA

INFRAESTRUTURA

Serviços e Instalações

Pavimentação do logradouro:

Pavimentação passeio:

Zonamento:

Largura logradouro (m):

Tráfego de pedestres:

Tráfego de veículos:

Atividade predominante:

DOCUMENTOS

Data	Tipo Documento	Nome Documento
15/12/2021	LEI / DECRETO /	LEI 15764-2021 - GESTAO DE
01/06/2021	LEI / DECRETO /	DECRETO ESTADUAL NA 55916-
11/02/2021	MATRÍCULA	MAT 123360.PDF
28/01/2021	LEI / DECRETO /	RESOLUCAO 01-2021.PDF
23/11/2020	LAUDO DE	LAUDO 97-2020.PDF
06/03/2019	HISTÓRICO	Ficha.pdf
21/11/2018	LEI / DECRETO /	RESOLUAAO 14-2018.PDF
13/11/2018	MATRÍCULA	MAT-123360.PDF
10/09/2018	LAUDO DE	Laudo 181-compressed.pdf
06/04/2018	LEI / DECRETO /	LEI COMPLEMENTAR NA 15144-
25/08/2014	MATRÍCULA	Matr 123360.pdf

IMAGENS

HISTÓRICO

Data	Tipo	Nº de Processo	Anexo
06/03/2019	Classificação	19130000001882	Ficha.pdf

HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES

VISTORIA

Data da vistoria:

Empresa vistoriadora:

Vistoriador (a):

Observações da vistoria:

Situação de localização:

Objetivo:

Motivo da obra:

Contato no local:

05/01/2022

pag. 3 de 4





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO
FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 25844

Telefone do contato:
Pertence ao Estado do RS:

05/01/2022

pag. 4 de 4



Laudos nº 011/ 2022

16





14.3 MEMÓRIA DE CÁLCULO

MODELO: MODELO0

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

DADOS		VARIÁVEIS	
Total da Amostra	: 32	Total	: 6
Utilizados	: 30	Utilizadas	: 5
Outlier	: 1	Grau Liberdade	: 25

MODELO LINEAR DE REGRESSÃO – Escala da Variável Dependente: 1/y

COEFICIENTES		VARIAÇÃO	
Correlação	: 0,91048	Total	: 0,00000
Determinação	: 0,82898	Residual	: 564651193,82406
Ajustado	: 0,80162	Desvio Padrão	: 0,00006

F-SNEDECOR		D-WATSON	
F-Calculado	: 30,29582	D-Calculado	: 2,19380
Significância	: < 0,01000	Resultado Teste	: Não auto-regressão 90%

NORMALIDADE

Intervalo	Classe	% Padrão	% Modelo
-1 a 1		68	73
-1,64 a +1,64		90	93
-1,96 a +1,96		95	96

MODELO UTILIZADO NA ESTIMATIVA DE VALOR

$$Y = 1 / (0,000327 + 0,000001 * X_1 + -0,000072 * X_2 + 0,000005 * X_3 + 0,000005 * X_4)$$

MODELO DE ESTIMATIVA – PRINCIPAIS INDICADORES


AMOSTRA		MODELO	
Média	: 3979,43	Coefic. Aderência	: 0,70572
Varição Total	: 89575362,33	Varição Residual	: 26360475,88
Variância	: 2985845,41	Variância	: 1054419,04
Desvio Padrão	: 1727,96	Desvio Padrão	: 1026,85






Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SEPLAG


GRÁFICO DE ADERÊNCIA (Valor Observado X Valor Calculado)



Histograma de Resíduos Padronizados X Curva Normal Padrão



Distribuição de Valores Ajustados X Resíduos Padronizados





DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

X₁ Área Privativa


Área construída total do imóvel, em m²;

Tipo: Quantitativa

Amplitude: 16,00 a 456,00

Impacto esperado na dependente: Negativo

10% da amplitude na média: -7,16 % na estimativa



X₂ Padrão

Padrão construtivo e de acabamento do imóvel, sendo

1=normal baixo

2= normal

3= normal/alto.


Tipo: Código Alocado

Amplitude: 1,00 a 3,00

Impacto esperado na dependente: Positivo

10% da amplitude na média: 5,03 % na estimativa

Micronumerosidade: atendida.



X₃ Conservação


Estado de conservação do imóvel, segundo Ross- Heidecke.

Tipo: Proxy

Amplitude: 0,32 a 52,60

Impacto esperado na dependente: Negativo

10% da amplitude na média: -7,61 % na estimativa



X₄ Data

1 = Abril 2021


11 = Fevereiro 2022

Tipo: Quantitativa

Amplitude: 1,00 a 11,00

Impacto esperado na dependente: Negativo

10% da amplitude na média: -15,50 % na estimativa



Y Unitário

Valor unitário do imóvel, em R\$/m²;

Tipo: Dependente

Amplitude: 1419,10 a 9166,66

Micronumerosidade para o modelo: atendida.





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

PARÂMETROS DE ANÁLISE DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

VARIÁVEL	ESCALA LINEAR	T-Student Calculado	Significância (Soma das Caudas)	Determ. Ajustado (Padrão = 0,80162)
X ₁ Área Privativa	x	3,86	0,07	0,69548
X ₂ Padrão	x	-3,74	0,10	0,70279
X ₃ Conservação	x	4,12	0,04	0,67959
X ₄ Data	x	1,79	8,51	0,78472

MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS (Valores em percentual)

- **MATRIZ SUPERIOR – PARCIAIS**
- **MATRIZ INFERIOR – ISOLADAS**

Variável	Forma Linear	Área Privativa	Padrão	Conservação	Data	Unitário
X ₁	x		27	19	13	61
X ₂	x	-27		16	29	60
X ₃	x	38	-44		29	64
X ₄	x	41	4	2		34
Y	1/y	70	-62	71	32	





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / **SEPLAG**

DADOS

Dados	Endereço	Observação	Área Privati	Padrão	Conservaçã	Localizaçã	Data	Unitário
1	RUA LUIZ DE CAMÕES	SANTANA	74,00	2,00	2,52	4.935,13	1,00	4.297,29
2	AVENIDA AZENHA	AZENHA	30,00	2,00	8,09	4.752,50	1,00	3.666,66
3	AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN R	FLORESTA	43,00	2,00	2,52	4.369,92	1,00	3.837,20
4	AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO	FLORESTA	43,00	2,00	8,09	4.369,92	1,00	4.953,49
5	AVENIDA ALBERTO BINS	CENTRO	377,00	1,00	52,60	4.164,67	1,00	1.419,10
6	AVENIDA SILVEIRO	MENINO DEUS	142,08	2,00	33,20	6.065,85	1,00	3.026,46
7	AV AZENHA	AZENHA	29,65	2,00	18,10	4.752,50	1,00	3.709,95
8	AVENIDA INDEPENDÊNCIA	INDEPENÊNCIA	43,00	2,00	8,09	7.412,09	1,00	4.974,41
9	AVENIDA SERRARIA	GUARUJÁ	16,00	2,00	8,09	4.598,96	1,00	3.750,00
10	AV INDEPENDÊNCIA	INDEPENDÊNCIA	40,00	2,00	8,09	7.412,09	1,00	4.472,50
11	AVENIDA SERRARIA	GUARUJÁ	32,00	1,00	18,10	4.598,96	1,00	2.031,25
12	RUA SOROCABA	PASSO DA AREIA	32,00	2,00	18,10	4.161,18	1,00	2.812,50
13	AVENIDA DA AZENHA	AZENHA	45,00	1,00	33,20	4.096,15	1,00	1.911,08
14	AVENIDA EDGAR PIRES DE CASTRO	ABERTA DOS MORROS	40,00	2,00	2,52	1.553,91	1,00	4.000,00
15	RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBR	MOINHOS DE VENTO	51,00	3,00	0,32	10.351,58	1,00	5.686,27
16	RUA MOSTARDEIRO	MOINHOS DE VENTO	52,00	3,00	8,09	10.351,58	1,00	4.423,07
17	RUA SENHOR DOS PASSOS	CENTRO	48,00	2,00	2,52	4.164,67	1,00	4.791,66
18	AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO	FLORESTA	62,00	3,00	18,10	4.369,92	1,00	4.032,26
19	AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA	CENTRO	51,00	1,00	8,09	4.164,67	1,00	4.215,68
20	AVENIDA TERESÓPOLIS	TERESÓPOLIS	31,00	2,00	18,10	4.069,92	1,00	3.774,19
21	RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBR	MOINHOS DE VENTO	60,00	3,00	2,52	10.351,58	1,00	9.166,66
22	RUA DOUTOR MÁRIO TOTTA	TRISTEZA	67,00	3,00	2,52	6.390,56	1,00	8.805,97
23	RUA DOUTOR MÁRIO TOTTA	TRISTEZA	100,00	3,00	2,52	6.390,56	1,00	5.970,00
24	JARDIM ITÚ SABARÁ	JARDIM ITÚ SABARÁ	456,00	2,00	8,09	4.099,46	11,00	1.644,74
25	Rua General Cardwel	AZENHA	101,00	2,00	18,10	3.060,56	11,00	3.455,44
26	Av. São Sebastião esquina com Av. No	NONOAI	53,15	2,00	33,20	5.537,70	11,00	1.644,15
27	Rua Cerro Azul, 104	SANTA MARIA GORETTI	64,00	1,00	33,20	3.189,86	11,00	2.828,12
28	Rua Barão do Gravataí, 375	MENINO DEUS	60,00	3,00	18,10	4.173,90	11,00	3.316,66
29	Avenida Érico Veríssimo, 624	AZENHA	46,00	3,00	18,10	3.060,56	11,00	3.155,22
30	Avenida Benjamin Constant, 280	SÃO JOÃO	149,00	2,00	8,09	3.829,43	11,00	2.617,45
31	Avenida Assis Brasil, próximo ao Bourbc	SÃO JOÃO	80,00	2,00	2,52	4.670,93	11,00	3.125,00
32	Avenida Polar, 433	JARDIM FLORESTA	245,00	1,00	18,10	2.155,70	11,00	2.340,74





Subsecretaria de Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul / SEPLAG

14.4 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Segundo ABNT NBR 14.653-2:2011

FUNDAMENTAÇÃO

Item	Descrição	Pontos obtidos					
		III	Ptos	II	Ptos	I	Ptos
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas		Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo		Adoção de situação paradigma	X
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados.	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	X	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes		3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo		Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	X	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	
4	Extrapoliação	Não admitida	X	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo		Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de de cada regressor (teste bicaudal)	10%	X	20%		30%	
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Gnedecor	1%	X	2%		5%	
PONTUAÇÃO				15 Pontos			
Item 9.2.1.1 da NBR 14.653-2:2011 (Assinalar com "x" caso o item seja atendido)							
a)	Apresentação do laudo na modalidade completa.						X
b)	Apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com verificação da coerência do comportamento das variações das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimação.						X
c)	Identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação.						
d)	Adoção da estimativa central.						X
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO				GRAU II			

PRECISÃO

(para um intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa)

Valor central estimado no modelo de regressão		1.701,56
Valores do intervalo de confiança	MAX	1.944,74
	MIN	1.512,43
Desvios relativos do intervalo de confiança	MAX	14,29%
	MIN	-11,12%
Amplitude do intervalo de confiança		25,41%
GRAU DE PRECISÃO		GRAU III





Nome do documento: Laudo 011 2020 GPE 25844 BI B Lj 02 POA Chile.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Leandro Peixoto Maia
Claudio Beust Amador

SPGG / DIAVA/DEAPE / 450607301
SPGG / DIAVA/DEAPE / 291180903

17/03/2022 14:15:54
17/03/2022 14:47:54

